



A. Классический мокрый способ изготовления во вращающейся печи



B. Полумокрый способ в печи LEPOL




C. Полумокрый способ с применением 2-х ступенчатого циклонного теплообменника



D. Полумокрый способ с применением камерной фильтрации и 3-х ступенчатого циклонного теплообменника



E. Полусухой способ с применением 3-х ступенчатого циклонного теплообменника



F. Сухой способ с внешним подогревом и 5-ти ступенчатым теплообменником



G. Полумокрый способ с мембранной фильтрацией и 4-х ступенчатого циклонного теплообменника

